

## removedor de epóxi

### INDICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O CleanMax Removedor de Epóxi PortoKoll é um gel incolor indicado para limpeza de resíduos de rejuntamento à base de resina epóxi. Também remove manchas como tintas, vernizes e silicões.

Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos.

**IMPORTANTE:** a compatibilidade do CleanMax Removedor de Epóxi PortoKoll com o tipo do revestimento deverá ser testada antes do início da limpeza, com intuito de avaliar a ocorrência de manchas.

Recomenda-se realizar o teste em uma pequena área (local discreto, iluminado e de fácil acesso), procedendo a limpeza conforme indicado no item aplicação.

### LIMITAÇÕES / NÃO USAR

Não indicado para manutenção ou uso diário.

Não aplicar em superfície aquecida.

### COMPOSIÇÃO

Solvente orgânico, espessante e fragrância.

### ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar em local seco, sobre estrados e em pilhas com no máximo 4 caixas de altura em sua embalagem original fechada.

Validade de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação.

**CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

### CUIDADOS

Impedir o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. Usar luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e botas de borracha durante a aplicação. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Em caso de inalação remover a vítima para local arejado. Em caso de contato com olhos e pele, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão do produto, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-722-6001) ou o médico, levando o rótulo do produto.

**NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA. DISPENSE-A.**

### ATENÇÃO

- Proteger peças metálicas (alumínio, zinco, ferro, cobre e etc.), aplicaes de ouro e pinturas especiais.
- Lavar com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.
- Não misturar com água, pois o produto se apresenta pronto para uso na embalagem original.



### APLICAÇÃO

- Com auxílio de uma espátula, trincha ou pincel aplique o CleanMax Removedor de Epóxi PortoKoll sobre a junta ou área desejada.
- Para camadas finas (conhecida como “bruma superficial”), deixar agir de 5 a 10 minutos e em seguida proceder a limpeza com água, esfregando delicadamente com o auxílio de uma fibra de limpeza macia (branca).
- Para camadas mais espessas o procedimento varia de acordo com a quantidade de epóxi a ser removida. Exemplo: para brumas espessas deixar agir até no máximo de 1 hora e utilizar a fibra de limpeza macia para remoção do epóxi. Para juntas com epóxi, deixar agir o tempo suficiente, não excedendo 1 hora, e utilizar uma ferramenta para remoção com mais facilidade. Tomar o cuidado para que esse procedimento não agrida a estética do revestimento. Em seguida enxaguar, com bastante água, removendo totalmente o produto aplicado, sem deixar resíduos. Caso necessário, repita a operação até a completa remoção do epóxi.
- Para limpeza de pisos rugosos, utilizar escova macia com cerdas de nylon.

**Produto não classificado como perigoso conforme resolução nº 420, de 12/02/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres.**

### RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

O produto está pronto para uso. Sua diluição é proibida.

### CONSUMO ESTIMADO

Aproximadamente 50 g/m<sup>2</sup>.

### RENDIMENTO

10 m<sup>2</sup> por embalagem de 500 gramas.

*O valor referencial de rendimento pode variar de acordo com o tipo e grau de sujidade, tipo do revestimento utilizado, porosidade da superfície, etc.*